

Islak çekme cihazı



- En az 0,25 N/cm²
- Bu değerin altında yaşanabilecek problemlerin başında soğuma hattında ayrılmalar,
- Maden kaçırmaları
- Dart ve sıçan kuyruğu hataları görülebilmektedir.